# Windows 7 Upgrade Advisor-Bericht

| | |
|---|---|
| Name des Computers: | |
| Betriebssystem: | **Windows XP Professional** |
| CPU: | **Intel(R) Pentium(R) M processor 1.86GHz** |
| Arbeitsspeicher: | **2,0 GB** |

| System | Details |
|---|---|
| **Benutzerdefinierte Installation erforderlich** | Sie müssen eine benutzerdefinierte Installation von 32-Bit-Windows 7 durchführen und anschließend die Programme neu installieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Dateien sichern, bevor Sie beginnen. Wichtige Informationen zur Installation von Windows 7 auf einem PC, auf dem Windows XP ausgeführt wird, online abrufen |
| **Windows-Aero-Unterstützung** | Die vorhandene Grafikkarte unterstützt die Windows-Aero-Benutzeroberfläche nicht. Wenn Sie die Vorteile von Windows-Aero nutzen möchten, wenden Sie sich an den PC-Hersteller oder -Händler, um zu erfragen, ob ein Upgrade verfügbar ist. Weitere Informationen zu Windows Aero erhalten Sie online. |
| **Outlook Express** | Dieses Programm ist nicht mehr in Windows 7 enthalten. Es sind ähnliche Programme für Windows 7 von anderen Softwareherstellern erhältlich. Auf der Microsoft-Website weitere Informationen erhalten |
| **CPU-Geschwindigkeit: 1,9 GHz** | Ihre CPU erfüllt die Mindestanforderung von 1 GHz. |
| **2,0 GB RAM** | Ihr PC erfüllt die Mindestanforderung von 1 GB. |
| **81,6 GB freier Speicherplatz auf C verfügbar:** | Ihre Festplatte erfüllt die Mindestanforderung von 16 GB freiem Speicherplatz für 32-Bit-Windows 7. |

| Geräte | Status | Details |
|---|---|---|
| **GlobeTrotter 3G+**<br>Option | Unbekannt | Uns liegen keine Kompatibilitätsinformationen zu diesem Gerät vor. |
| **Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family**<br>Intel Corporation | Unbekannt | Uns liegen keine Kompatibilitätsinformationen zu diesem Gerät vor. |
| **Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet**<br>Broadcom | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |

| | | |
|---|---|---|
| **Empty Network Slot**<br>Intel(R) Corporation | Windows Update prüfen | Prüfen Sie Windows-Update nach der Installation von Windows 7, um sicherzustellen, dass der neueste Treiber für dieses Gerät vorhanden ist. Andernfalls funktioniert es möglicherweise nicht. |
| **EPSON Stylus DX6000 Series**<br>EPSON | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **EPSON Stylus Photo 2100**<br>EPSON | Kostenloses Update verfügbar | Der Hersteller stellt eine Software zur Verfügung, mit der dieses Gerät unter Windows 7 verwendet werden kann. |
| **Intel(R) 82801FB/FBM USB universeller Hostcontroller - 2658**<br>Intel | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **Intel(R) 82801FB/FBM USB universeller Hostcontroller - 2659**<br>Intel | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **Intel(R) 82801FB/FBM USB universeller Hostcontroller - 265A**<br>Intel | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **Intel(R) 82801FB/FBM USB universeller Hostcontroller - 265B**<br>Intel | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **Intel(R) 82801FB/FBM USB2 erweiterter Hostcontroller - 265C**<br>Intel | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **Intel(R) 82801FBM Ultra ATA-Speichercontroller - 2653**<br>Intel | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **Mobile Intel(R) 915GM/GMS,910GML Express Chipset Family**<br>Intel Corporation | Windows Update prüfen | Prüfen Sie Windows-Update nach der Installation von Windows 7, um sicherzustellen, dass der neueste Treiber für dieses Gerät vorhanden ist. Andernfalls funktioniert es möglicherweise nicht. |
| **SoundMAX Integrated Digital Audio**<br>Analog Devices, Inc. | Windows Update prüfen | Prüfen Sie Windows-Update nach der Installation von Windows 7, um sicherzustellen, dass der neueste Treiber für dieses Gerät vorhanden ist. Andernfalls funktioniert es möglicherweise nicht. |
| **Texas Instruments PCI-1510 CardBus-Controller**<br>Texas Instruments | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **ThinkPad Integrated 56K Modem**<br>CXT | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **ThinkPad Integrated** | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |

| | | |
|---|---|---|
| **Bluetooth IV**<br>WIDCOMM | | |
| **TouchChip Fingerprint Coprocessor**<br>UPEK | Windows Update prüfen | Prüfen Sie Windows-Update nach der Installation von Windows 7, um sicherzustellen, dass der neueste Treiber für dieses Gerät vorhanden ist. Andernfalls funktioniert es möglicherweise nicht. |
| **USB-Massenspeichergerät**<br>Kompatibles USB-Speichergerät | Kompatibel | Dieses Gerät ist mit Windows 7 kompatibel. |

| Programme | Status | Details |
|---|---|---|
| **Communication Center**<br>version 2.9 | Bekannte Probleme | Bei der Ausführung dieses Programms unter Windows 7 können Probleme auftreten. |
| **iTunes**<br>version 8.2.1.6<br>Apple Inc. | Update verfügbar | Uns liegen keine Kompatibilitätsinformationen über diese Version des Programms vor.<br>Auf eine kompatible Version aktualisieren |
| **Odyssey**<br>version 4.0.0.1972<br>Funk Software | Update verfügbar | Uns liegen keine Kompatibilitätsinformationen über diese Version des Programms vor.<br>Auf eine kompatible Version aktualisieren |
| **Skype™ 3.8**<br>version 3.8.188<br>Skype Technologies S.A. | Bekannte Probleme | Bei der Ausführung dieses Programms unter Windows 7 können Probleme auftreten. |
| **Tweak UI** | Bekannte Probleme | Bei der Ausführung dieses Programms unter Windows 7 können Probleme auftreten. |
| **Acronis True Image Home**<br>version 13.0.5055<br>Acronis | | Dieses Programm hat das Microsoft-Logo "Kompatibel mit Windows 7" erhalten.<br>Weitere Informationen zum Logo "Kompatibel mit Windows 7" |
| **avast! Antivirus**<br>version 4.8<br>Alwil Software | | Dieses Programm hat das Microsoft-Logo "Kompatibel mit Windows 7" erhalten.<br>Weitere Informationen zum Logo "Kompatibel mit Windows 7" |
| **CyberLink PhotoNow**<br>version 1.1.5615<br>CyberLink Corp. | | Dieses Programm hat das Microsoft-Logo "Kompatibel mit Windows 7" erhalten.<br>Weitere Informationen zum Logo "Kompatibel mit Windows 7" |
| **CyberLink PowerDirector**<br>version 7.0.2105<br>CyberLink Corp. | | Dieses Programm hat das Microsoft-Logo "Kompatibel mit Windows 7" erhalten.<br>Weitere Informationen zum Logo "Kompatibel mit Windows 7" |
| **PowerDVD**<br>version 7.0.2414.0<br>CyberLink Corporation | | Dieses Programm hat das Microsoft-Logo "Kompatibel mit Windows 7" erhalten.<br>Weitere Informationen zum Logo "Kompatibel mit Windows 7" |
| **Adobe Photoshop CS3**<br>version 10.0<br>Adobe Systems Incorporated | Kompatibel | Dieses Programm ist mit Windows 7 kompatibel. |

| | | |
|---|---|---|
| **Adobe Reader 9.1.3 - Deutsch**<br>version 9.1.3<br>Adobe Systems Incorporated | Kompatibel | Dieses Programm ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **Microsoft .NET Framework 1.1** | Kompatibel | Dieses Programm ist mit Windows 7 kompatibel. |
| **Picasa 3**<br>version 3.1<br>Google, Inc. | Kompatibel | Dieses Programm ist mit Windows 7 kompatibel. |

Windows XP Mode ist ein optionales Feature, das in Windows 7 Professional und Windows 7 Ultimate verfügbar ist und zusätzliche Systemanforderungen benötigt.
Weitere Informationen finden Sie auf der Windows XP Mode-Website

| Anforderung | Details |
|---|---|
| **Virtualisierungstechnologie nicht unterstützt** | Ihr PC unterstützt die hardwareunterstützte Virtualisierungstechnologie nicht. |
| **2,0 GB RAM** | Der Arbeitsspeicher Ihres PCs erfüllt die Anforderung von 2 GB für die Ausführung von Windows XP Mode unter 32-Bit-Windows 7. |
| **15 GB zusätzlicher freier Speicherplatz** | Ihr PC erfüllt die Mindestanforderung von 15 GB zusätzlichen Speicherplatzes für die Installation und Ausführung von Windows XP Mode. |